





## الفرشاة / الرول:

نسبة التخفيف: (%) - ٥٠ بالحجم.

## سماكة الطبقة :

الرطبة: ٤٤ ميكرون/ ١٧.٦ مل (تقريباً).  
الجافة: ٢٥ ميكرون/ ١٠ مل (تقريباً).

## زمن الجفاف:

- جفاف الملمس
- بدء الاستخدام (للمرور)
- الجفاف التام
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)  
الناتج السابقة. موجب ASTM D5895
- (الحد الأعلى)  
غير محدد .

## تنظيف الأدوات:

- إعداد السطح بتنظيفه بشكل مناسب.
- تقليل الدهان بشكل جيد قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً.
- طلاء طبقة من دهان "الجزيرة ثينر ٥٠٥".

## التعبئة:

جالون أمريكي ٣٠٦ لتر.  
برميل ١٨ لتر.

## مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

## تعليمات خاصة:

١. يجب تقليل الدهان جيداً حتى يصبح متجانساً قبل الاستخدام.
٢. التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام مخفف "الجزيرة ثينر ٥٠٥" للحصول على الزروحة المناسبة للتطبيق.
٣. يجب تنظيف السطح بالرش الموائي ليكون السطح حالياً تماماً من الغبار والزيوت والشحوم والملوثات الأخرى قبل الطلاء.
٤. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً. وفي حال السطوح الخرسانية أو السطوح الإسفالتية غير المعالجة بالضغط الكافي قد تكون الخطورة قائمة في حصول بعض التشققات أو التقشير في أطراف طبقة الطلاء.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لاتقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاوة عن  $15^{\circ}\text{C}$ ، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٦٠%.
٧. للحصول على انعكاس جيد للضوء يمكن نشر كمية من الحبيبات الرجاجية فوق سطح الدهان الرطب بعد الطلاء مباشرةً والتأكد من أن سماكة الطبقة متساوية.



## إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان والمخلف للعين أو الجلد، أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وينبغي التدخين في موقع العمل في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل عند استخدام الدهانات المعتمدة على المذيبات، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان والمذيب للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة ، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

**ملاحظة :** النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.