



JA-35004

جزيتال أندر كوت

الوصف: دهان طبقة وسيطة عالي الجودة، للتطبيقات الداخلية والخارجية، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة.

الخصائص: يتميز "جزيتال أندر كوت" بالخصائص التالية:

- قوة التصاق ممتازة مع السطوح.
- سرعة جفاف معتدلة.
- خصائص جيدة جداً في إغلاق المسامات والتماسك بالسطح .

الاستخدام: يستخدم كأساس أو كطبقة وسيطة للدهانات الزيتية في التطبيقات الداخلية والخارجية، على السطوح المعدنية والخشبية والخرسانية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر: مطفي.

اللون: ينتج باللون الأبيض.

النغل النوعي: ١.٦٠ عند درجة الحرارة 25°C ، ASTM D1475.

الزوجة: ٩٠ وحدة كربس، عند درجة الحرارة 30°C .

الحجم الصلب: ٥٥٪ .ASTM D2697

سماكحة الطبقة: السماكة المقترنة للطبقة الحافة ٤٠ مايكرون لكل طبقة.

معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري $51.4 \text{ م}^2/\text{لتر}$ (غالون أمريكي) ، عند سماكة طبقة حافة ٤٠ مايكرون. (لتجنب المدر ، يجب التأكد - عند الشراء - من كمية الدهان المناسبة للسطح المراد طلاوتها).

قوية الالتصاق: احتياز ، ASTM D3359

مقاومة الماء: احتياز ، ASTM D870

نقطة الوميض: 38°C .

قيمة (المواد العضوية المنظيرة): ٣٦٤ غم / لتر.

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي

الجفاف التام

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 .

أدوات التطبيق: مسدس الرش: -

الرول: -

الفرشاة: -

نسبة التخفيف: (٢٠ - ٢٥)٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(١٠ - ١٥)٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.



تنظيف الأدوات:

إرشادات التطبيق:

"الجزيرة ثينر ٤٥٠".

للسطح الجديدة:

ترك السطح حتى يجف جفافاً تماماً.

إزالة جميع الحبيبات الغيرية من السطح بصنفرته وإعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب.

للسطح القديمة:

إزالة الدهان القديم تماماً من السطح.

التأكد من أن السطح نظيف تماماً وحال من آثار الزيوت والشحوم والأتربة والغبار والأوساخ الأخرى.

للسطح الخشبية والخرسانية: يستخدم "جزيتال أندر كوت" كأساس للاستخدام الداخلي .

للسطح الحديدية: يفضل استخدام أساس آخر من الأساسات المضادة للصدأ ثم "جزيتال أندر كوت"

جالون أمريكي.

برميل ١٩ لترا.

التبعة:

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

١. يجب تقليب الدهان جيداً حتى يصبح متجانساً قبل الاستخدام.

٢. التخفيف إلى الدرجة الازمة باستخدام مخفف "الجزيرة ثينر ٤٥٠" للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.

٣. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة.

٤. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

٥. يفضل استخدامه في مكان جيد التهوية، ويحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

٦. يجب توفير التهوية المناسبة خلال فترة الجفاف

تعليمات خاصة:

يجب تجنب ملامسة الدهان والمخفف للعين أو الجلد، أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، ويمنع التدخين في موقع العمل في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل عند استخدام الدهانات المعتمدة على المذبيات، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات الازمة لتجنب ملامسة الدهان والمذيب للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة ، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لعرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة

التلوث وحماية البيئة.